HUNGER

Schleifmittel EIN UNTERNEHMEN DER HUNGER-GRUPPE



Schwalbenschwanz-Honsteine

Jeder Hydraulikhersteller weiß um die Problematik der optimalen Feinstbearbeitung an Zylinderrohr und Kolbenstange. Bei Auswahl in Frage kommender Honsteine sind unterschiedlichste Parameter in Betracht zu ziehen, u.a.:

 Standzeiten (Honsteinabtrag), Gefahr metallischer Berührung, Zeitbedarf bei Honsteinwechsel, möglicher Anpreßdruck, Platzen der Honsteine usw.

Die Hunger Schleifmittel GmbH hat nach intensivsten Auseinandersetzungen mit o.g. Problemen den Schwalbenschwanzhonstein entwickelt – als Konsequenz zeitgemäßen Honens.

- 100 % Abtrag möglich.
- Hunger-Honsteine schneiden trocken, d.h. Honöle kommen überwiegend als Spülmittel in Betracht.



- Keine doppelten Steinträgerhalterungen mehr.
- Die Kunststoffummantelung dient als Schmutzabweiser (kleine Stahlpartikel, die vom Honstein ferngehalten werden) und verhindert dadurch Riefenbildung. Zusätzlich ermöglichen sie einen höheren Anpreßdruck und verhindern aufgrund der Umkammerung ein Platzen der Steine.

Eingespritzt in verschiedenfarbige Kunststoffkäfige sind sie unverwechselbar hinsichtlich ihres Einsatzzweckes:

- Schruppstein rotummantelt
- Schlichtstein gelbummantelt
- Polierstein grünummantelt

Schwalbenschwanz-Honwerkzeuge

Werden bislang noch bei Werkzeugeinsätzen die Honsteine auf Honsteinträger aufgekittet und damit eine doppelte Honsteinhalterung notwendig, entfällt dieser zusätzliche Aufwand bei Einsatz unserer Werkzeuge aufgrund der verwendeten austauschbaren Schwalbenschwanzhonsteine.



Standardwerkzeuge, ausgerüstet mit Hunger-Honsteinen bewiesen in aufwendig ausgelegten Versuchsreihen einen 5-fachen G-Faktor an Materialabtrag zum Honsteinvolumen.

Honsteine Keramik- und Bakelit-Bindungen

Honen - Begriffsbestimmung

Begriffsbestimmung nach VDI 3220


Honen ist das Spanen mit einem vielschneidigen Werkzeug aus gebundenem Korn unter ständiger Flächenberührung zwischen Werkstück und Werkzeug zur Verbesserung von Maß, Form und Oberfläche vorbearbeiteter Werkstücke. Zwischen Werkzeug und Werkstück findet ein Richtungswechsel der Längsbewegung statt. Die erzielten Oberflächen weisen parallele, sich kreuzende Rillen auf.


Arbeitsgang beim Honen

Das Honverfahren war in erster Linie für die Fein- und Endbearbeitung gedacht. In den letzten Jahren hat sich jedoch das Honen zu einem echten Zerspanungsverfahren entwickelt. Maßgebliche Anteile an dieser Entwicklung haben die weiterentwickelten Honsteine und Honmaschinen.

Der Arbeitsablauf besteht aus zwei sich überlagernde Bewegungen:

- a) Drehbewegungen des Honwerkzeuges entsprechend der Umfangsgeschwindigkeit VU
- b) Hubbewegung des Honwerkzeuges entsprechend der Hubgeschwindigkeit Va.





Schnittgeschwindigkeit beim Honen


Während der Honbewegung werden die Honleisten durch den Spreizmechanismus des Honwerkzeuges hydraulisch oder mechanisch an die zu bearbeitende Oberfläche gedrückt. Die Oberflächenstruktur besteht aus feinen sich

kreuzenden Schnittlinien. In der Regel werden die beiden Geschwindigkeiten so abgestimmt, daß sich ein Überschneidungswinkel von 45°-50° ergibt.

Spezifischer Steinanpreßdruck

Kreuzschliff	d 30°	45°	60°	90°
Hubgeschw.	Va 1	1	1	1
Umfangsgew.	1 VU 3,7	2,4	1,75	1

Unter dem spez. Anpreßdruck wird der Druck verstanden, mit dem 1 cm² Honsteinfläche gegen die Bohrungswand gedrückt wird. Je nach der geforderten Oberflächengüte oder Spanleistung kann der Anpreßdruck stufenlos eingestellt werden.



An Beispielen:


Anphasung, damit die Kanten beim Einfahren nicht abbrechen. Längs- und Quernuten für optimale Spülungen bei besonderen Honoperationen oder der sogenannte Schwal-


benschwanzstein, der das geruchsbelästigende und zeitraubende Aufkitten des Honsteines einspart, und Honsteine in einer Kunststoffassung mit Schwalbenschwanz eingespritzt.


Honstein – keramisch und kunststoffgebunden – Bezeichnungs- und Bestellschlüssel

Beispiel:


EKW Kornart	100 Korngröße	F Härte	3 Gefüge	KE Bindungsart	0090 Rezeptur Nr.	S Imprägnierung	F3 Form	
	Konigrobe						7 01111	
Kornarten		S	CD Silici K Norn	iumcarbid grün iumcarbid dunkel nalkorund edelkorund	EKW EKR EKW (SP) ZK	Edelkorund weiß Edelkorund rosa Einkristallkorund Zirkonkorund		
Korngrößen			8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 30, 36, 40, 46, 54, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 1 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200.					
Härten		VC	n B – U (alpha	abetisch)				
Bindungen	gen KE = Keramik BA = Bakelite HP = Bakelite hochverdichtet KB = andere Kunststoffbindungen wie z.B. Epoxi- oder PU-Harze							
Gefüge		Ve	n 1 = sehr did	cht bis 9 sehr offen				
Rezeptur		In	terne Herstelle	r-Nummern				
Imprägnieren		S V W Z G	= Kunst = Kunst	efel stoff-Imprägnierung stoff-Imprägnierung stoff-Imprägnierung iit-Zusätze				







Formel zur Berechnung des "Hydraulischen Zustelldruckes" (Manometerdruck)



tg
$$\alpha/2$$
 = Konstante = 0,414 (tg $\alpha/2$ = 22,50°)

Ast und Ak sind je nach Maschinentyp und Honwerkzeug verschieden.

Der Wert p = Manometerdruck an der jeweiligen Maschine.

Beispiel:

Honwerkzeug mit 7 Steinen

Steinmaße 20 mm × 200 mm

Kolbendrm. des Zustellzylinders ist 160 mm

Ast
$$= 2 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} \times 7 = 280 \text{ cm}^2$$

Ak =
$$16 \text{ cm}^2 \times 0.785$$
 = 200 cm^2

$$p = \frac{q \times tg^{\alpha/2} \times Ast}{Ak}$$

$$= 20 \times 0,414 \times 280 = 11,59 \text{ atū}$$

Anwendungsgebiete für Honsteine in keramischer und Kunstharzbindung

Standardhonsteine

Universalhonsteine zum Außen- und Innenhonen Stähle von 100-800 N/mm² Festigkeit

Vorhonen: EKW 100 F7 ke/0090 S

HEKW 100 G 8 ke/0125 S

Fertighonen: EKW 320 D 11 ke/0096 S

(Universalstein auch zum Honen von hochlegierten Stählen

bis 2.000 N/mm² Festigkeit.)

Chrom- und austenitische Materialien

Vorhonen: EKW (SP) 90 F ke/0053 S


Fertighonen: EKW 320 D 11 ke/0096 S

Spezialhonsteine

(Werkstofforientiert)

Werkstoff:	Honsteinqualitäten:
Stähle Zugfestigkeit 100–500 N/mm ² St 10, TSt 10, WUSt 12, USt 12–14 R RSt 14 St 35–45 unleg. gezogen St 34–42 geschweißt, SMnPb 20–23 kaltzähe Stähle	EKW 100 F 7 ke/0090 S EKW 320 D 11 ke/0096 S EKW 70 R HP/3004 EKW 80 R HP/3000 EKW 240 R HP/5000 NK 400 O HP/5020 EKW 500 D 10 ke/0098 S HEKW 100 G 8 ke/0125 S
Stähle Zugfestigkeit 500–700 N/mm ² St 52–70, St 54,4–55,4 gezogen, 15–21 CrMoV, C 10–035, CK 35–CK 45 × 7–13, Cr 13–17, Automatenstähle, 15–35 S20, Nitrierstähle nicht vergütet, Vergütungsstähle, warmbehandelte Stähle, Einsatzstähle	EKW 100 F 7 ke/0090 S EKW 320 D 11 ke/0096 S EKW 80 R HP/3000 HEKW 100 G 8 ke/0125 S (NK 400 O HP/5000) EKW 500 D ke/0098 S EKW 800 D 10 ke/0100 S
Stähle Zugfestigkeit 700–1000 N/mm ² 24 CrMoV 52–58, X12–40, MnCr 15–22, EC 30–80, Ct 35–CF 70, X20–X9 CrNiMo, C 45–C 70, Edelstähle Automatenstähle 40–60S20	EKW 100 F 7 ke/0090 S EKW 320 D 11 ke/0096 S EKW (SP) 90 F ke/0053 S EKW 240 D 10 ke/0097 S HEKW 100 G 8 ke/0125 S EKW 600 D 10 ke/0099 S EKW 800 D 10 ke/0100 S
Stähle Zugfestigkeit 900–2000 N/mm² EC 80–EX 100, 15–40 CrNi, 22–39 CrMoV, 34–50 CrMo, Einsatzstähle C 75–120, Edelstähle, legWZ-Stähle, X8 CrNi-X15 CrNiMo, V2A, V4A, 67 SiCr5, 50–58 CrV4, Nitrierstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Vergütungsstähle, Schneillschnittstähle, Hartlegierungen, Schneidlegierungen wie X 250 CrCoW 50 Siliciumstähle wie X 250 CoCrW453	EKW (SP) 90 F ke/0053 S EKW 240 D 10 ke/0097 S EKW 320 D 11 ke/0096 S EKW 600 D 10 ke/0099 S EKW 800 D 10 ke/0100 S Serienfertigung: CBN
Normaler Grauguß: GG 10-40, GG 32-45, Gußeisen mit Kugelgraphit und Lamellengraphit, Sandguß GGI 10-25	SCG-Steine SCG 120 L ke/ SCG 400 H ke/ Serienfertigung: Diamant
Sonderguß (mit höheren Härten) Nichtrostender Stahlguß mit Cr, Mn, 65 NiCu (Temperguß) 70 (Schwerer Temperguß, warmfester Stahlguß, hitzebeständiger Stahlguß mit niederem Si-Gehalt.) GGG 46–70 (Gußeisen mit Kugelgraphit) GGI 36–40 (Gußeisen mit Lamellengraphit)	SCG 80 ke/ S SCG 240 SCG 400 Serienfertigung: Diamant Serienfertigung: Diamant

Schwalbenschwanzhonsteine



rot = Schruppen

gelb = Schlichten

Lieferung in Standardlängen

 $10 \times 10 \times 200$

13 × 13 × 200


 $20 \times 20 \times 200$

 $25 \times 25 \times 200$

Vorteile gegenüber den herkömmlichen auf dem Markt befindlichen Steinen:


- Den kunststoffumspritzten Honstein in Schwalbenschwanzausführung k\u00f6nnen die Kunden bis auf die gesamte Steinh\u00f6he voll ausnutzen, gegen\u00fcber fr\u00fcher 25\u00a4 Abfall.
- 2. Eine metallische Berührung zwischen Honsteinträger und dem zu honenden Rohr bzw. der Welle ist nicht mehr möglich
- 3. Ein zweiter Arbeitsplatz (Wärmeofen, Klebestelle) ist nicht mehr nötig, daher auch keine Geruchsbelästigung mehr.
- Die Verwechslung der Korngrößen ist weitgehendst ausgeschlossen. Grundsätzlich sind Schruppsteine rot-ummantelt und Schlichtsteine gelb-ummantelt.
- Mit den kunststoffumspritzten Honsteinen kann man gegenüber den herkömmlichen Steinen einen wesentlich höheren Anpreßdruck (spezifischer Anpreßdruck) fahren, da eine Umkammerung des Honsteines denselbigen vor Zerplatzen schützt.
- Keine doppelten Steinträgerhalterungen mehr, da nur ein Steinträger für Schruppen und Schlichten benötigt wird.
- Die Kunststoffummantelung dient noch zusätzlich als Schmutzabweiser (kleine Stahlpartikel, die vom Honstein ferngehalten werden) und verhindert dadurch eine Riefenbildung.
- Umstellzeiten von Schrupp- auf Schlichtsteine sind wesentlich geringer, da nur der Honstein gewechselt werden muß und nicht mehr der gesamte Honstein plus Steinträger umgebaut werden muß.
- 9. Mit dem kunststoffumspritzten Honstein läßt sich weitgehendst der Geräuschpegel beim Honen eindämmen.
- Versuche im Hause unserer Schwesterfirma, der Walter Hunger KG, haben ergeben, daß

mit dem kunststoffumspritzten Honstein ein Rohr mit 100 mm Durchmesser 1 m Länge 1/10 mm Durchmesser in 1 Minute abgetragen werden kann!




Werkzeuge für KERAMISCHE Honsteine


Drm. Arbeits- bereich D	Anzahl d. Honleisten	Honstein- länge A	Honstein- abmessung	Anschluß- drm. C	Zusatz Steinträger
24 – 26	4	100	6× 4	17	
26 – 28	4	100	6× 4	17	
28 – 30	4	100	6× 4	20	
30 – 32	4	100	6 × 4	20	
32 – 34	4	100	6× 4	23	
34 – 36	4	100	6 × 4	23	
36 – 38	4	100	6× 6	28	
38 – 44	4	100	6× 6	28	38 - 40 40 - 42 42 - 44
44 – 46	4	100	6× 8	28	
46 — 54	4	100	10 × 8	32	46 - 48 48 - 50 50 - 52 52 - 54
54 – 58	4	100	10 × 8	42	54 — 56 56 — 58
58 - 62	4	100	10 × 8	42	58 - 60 60 - 62
62 – 66	4	100/150	10 × 10	42	62 — 64 64 — 66
66 – 70	4	100/150	10 × 10	42	66 — 68 68 — 70
70 – 74	5	100/150	10 × 10	42	70 - 72 72 - 74



Werkzeuge für KERAMISCHE Honsteine

Drm. Arbeits- bereich	Anzahl d. Honleisten	Honsteinlänge	Honsteinab- messungen	Anschluß- drm.
D		A	Form 10	С
70 – 75	5	100	10 × 10	42
75 – 80	5	100	10 × 10	42
80 - 85	5	200	10 × 10	55
85 — 90	5	200	10 × 10	55
90 – 95	5	200	13 × 13	55
95 — 100	5	200	13 × 13	55
100 — 105	5	200	13 × 13	55
105 — 110	5	200	13 × 13	55
110 – 115	5	200	13 × 13	65







Werkzeuge für KERAMISCHE Honsteine

Drm. Arbeits- bereich	Anzahl d. Honleisten	Honsteinlänge A	Honsteinab- messungen Form 10	Anschluß- drm.
115 – 120	6	200	13 × 13	65
120 — 125	6	200	13 × 13	65
125 — 130	6	200	13 × 13	65
130 — 135	6	200	13 × 13	65
135 — 140	6	200	13 × 13	65
140 — 150	6	300/200	13 × 13	100
150 — 160	6	300/200	13 × 13	100
160 – 170	6	300/200	20 × 20	100
170 – 180	6	300/200	20 × 20	100
195 —	6	300/200	20 × 20	100

Honsteine im Einsatz



Innenhonen von Zylinderrohren



Außenhonen von Kolbenstangen

DIAMANT- und CBN-Honleisten



11

Diamanthonen

Diamanthonleisten werden heute bereits überall im automatischen Fertigungsablauf eingesetzt, wo es auf große Stückzahlen und kontinuierlichen Arbeitsablauf ankommt.

Vorteile des Diamanthonens

- Sehr große Standzeit in Bezug auf Keramische und Bakelite-Honsteinen.
- Wesentlich h\u00f6here Formhaltungstoleranzen.
- Große Verringerung der Maschinennebenzeiten (Wegfall des häufigen Steinwechsels).
- Geringere Werkzeugabnützung, weniger Nachstellen, dadurch h\u00f6here Formtoleranzen, die wesentlich besser gehalten werden k\u00f6nnen.
- Erzeugt weniger Wärme, keine Verformungen.
- Geräuschloses bis geräuscharmes Honen.
- Die Honahlen arbeiten z. T. mit einem geringeren Leistenanpreßdruck, wodurch das Werkzeug eine größere Formstabilität bekommt.

Aufbau von Diamanthonleisten

In Analogie zu den Hon- und Superfinishsteinen ist die Diamanthonleiste ähnlich aufgebaut. Sie besteht aus den folgenden Elementen, dem **Diamantkorn** und der **Bindung**. Die Bindungsmenge und Art bestimmen zusammen mit dem Porenraum die Härte der Diamanthonleiste.

Körnungsbezeichnung D:

Dieses Symbol D ist international und gibt den mittleren Durchmesser des Diamantenkorns in my an.

Konzentrationsbezeichnung:

Das Diamantgewicht wird nicht in Gramm, sondern in Karat gewogen. Dabei sind 1 Karat = 0,2 g. Mit der Konzentrationsangabe wird die Menge Diamant angegeben, die in einem Kubikzentimeter Belag enthalten ist. Ein Kubikzentimeter Diamant hat ein Gewicht von 1,76 g, das sind 8,8 Karat. Es gilt also:

Konzentration:	200 150 100 75	entspricht	8,8 6,6 4,4 3,3 2,2	Karat/cm ³ Belag
	50 25		2,2 1,1	

Um die optimale Qualität festlegen zu können, benötigen wir folgende Einsatzdaten:

Zeichnung, Werkstoff, Härte, Festigkeit, Bohrungs-Ø und Länge, Aufmaße, geforderte Oberflächengüte, geforderte Taktzeiten, wieviel Arbeitsgänge sind gewünscht, Vor- und Fertighonen, Maschine, Anzahl der Hohnspindeln, Anzahl der Leisten pro Bestückung, Drehzahl, Hublänge, Anpreßdruck, Honöl ...

Je mehr Daten Sie uns übermitteln, um so besser können wir Ihr Problem lösen.

Wenn Sie bereits honen, so teilen Sie uns bitte mit, was bislang im Einsatz war und was Sie verbessern wollen bzw. mit was Sie nicht zufrieden sind, wie z.B. Standzeit, Schneidleistung, Taktzeit, baut auf (Material) ...
Am besten fordern Sie unsere Fragebögen zur Qualitätsfestlegung an.

Das Schneidemittel

Hierunter versteht man Natur- und Synthetik-Diamantkörner, sowie cubisches Borazon oder auch kurz CBN genannt. Heute geht man immer mehr auf synthetische Diamantkörnungen über, die sich für die individuellen Anwendungsgebiete spezifisch herstellen lassen, da sich der Weltvorrat an Naturdiamanten durch den stetigen Bedarf verknappt. Die Reproduzierbarkeit bei synth. Diamanten ist viel größer als bei natürlichen Diamanten, die je nach Fundstelle ein schwankendes Naturprodukt sind.

Für Stahlrohrhonen und Honen von gehärteten Materialien setzt man ein hartes Korn, nämlich das Borazon (CBN) ein, Normaler Diamant verträgt sich mit dem Kohlenstoff des Stahles beim Schneidprozeß schlecht. Synthetischer und natürlicher Diamant wird zum Honen von Graugußsorten aller Art eingesetzt.

Die Korngröße des Diamanten bestimmt die Oberflächengüte und wird in um angegeben. Dieses Maß ist der mittlere Korndurchmesser in um und wird in D (1-1000) bezeichnet.

Einfluß von Korngröße und Konzentration bei Diamanthonwerkzeugen

Niedrige Konzentration Hohe Konzentration

= gute Schneidleistung (höhere Rautiefe)

= geringe Schneidleistung (geringere Rautiefe)

Bei feinen Körnungen:

mittlere - niedere Konzentration (Achtung: Materialabhängig)

D 5 - D 30

Mittlere Korngrößen:

höhere Konzentrationen (Achtung: Materialabhängig)

D 50 - D 120

niedere Konzentration (Achtung: Materialabhängig)

Grobe Körnungen: D 150 - D 500

Hunger-Diamantbindungseigenschaften

S =	Stahl und Broncebin- dungen	K =	Kunststoffbindung		
E =	Edelmetallbindungen				
S 10	Schneidfreudig, speziell für kleine Korngrößen, universell einsetzbar.	S 20	Standfest bei langspa- nendem Material.	EO 71	Sehr schnittfreudig. Gut geeignet für sehr harte Werkstoffe wie z.B.
S 11	Sehr schneidfreudig, für kurzspanendes Material	S 21	Für schwer zu bearbei- tende Werkstoffe wie Stahlrohre. Sehr standfest.		Zahnräder, gehärtete Sinter- keramik, Glas, Hartmetall.
	z.B. Gußarten, Kurbelgeh.	S 25	Vorhonen gehärteter Teile	EO 72	Für schwer bearbeitbare Werkstoffe. Hoher Abtrag
S 15	Für harte und hochlegier- te Stähle z.B. Zahnräder,		(Zahnräder)		z.B. Kurbelgehäuse, Pleuel. Sehr schnittfreudig.
0.16	Hartmetall. Schneidfreudig, univer-	S 32	Sehr hart und ver- schleißfest. Z.B. für Chrom.	K 01	Zum Schrupphonen
S 16	sell einsetzbar bei kurz- spanenden Materialien	S 41	Galnikal		von Wolframmetall, Wolframcarbid.
	ab 52 kp/mm² bis zu ei- ner Härte von 62 HRc.	EO 74	Guß (Zylinder usw.) sehr schneidfreudig Plateau-Honen	K 02	Für hohe Abtragsleistung bei niederstem Anpreßdruck (Hoher Leistenverschleiß)
S 07	Vielseitig einsetzbar für kurz- und langspanendes Material von 35 kp/mm ² bis ca. 52 HRc. Z.B. Pleu- el (Stahlguß), Bremszylinder.	EO 77	Sehr schnittfreudig und verschleißfest. Sehr gut geeignet für harte Werk- stoffe.		

Der eingesetzte Diamanttyp ist von gleich großer Bedeutung für das Honresultat wie die Bindung. Bitte fragen Sie auf jeden Fall den Hersteller (Hunger SMG) unter Bekanntgabe Ihres genauen Honproblemes, damit Sie optimal beraten werden können.

Rautiefen in Rt-Werten beim Diamanthonen

Korngröße:	180 HB	250 HB	32 HRC	52 HRC	62 HRC	68 HRC μm R _t
D 7	1,0	0,8	0,6	0,4	0,3	0,2
D 15	2,0	1,8	1,5	1,1	0,6	0,3
D 20	2,5	2,0	1,7	1,2	0,8	0,4
D 30	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0	
D 40	4,0	3,5	2,5	2,0	1,5	1,0
D 50	5,0	4,0	3,0	2,5	2,0	1,5
D 60	6,0	4,5	3,5	3,0	2,5	2,0
D 70	7,0	5,5	4,0	3,5	3,0	2,5
D 80	8,0	6,0	5,0	4,0	3,5	3,0
D 100	9,0	7,0	6,0	4,5	4,0	3,5
D 120	10,0	8,0	7,0	5,0	4,5	4,0
D 150	11,0	9,0	8,0	6,0	5,0	4,5
D 180	12,0	11,0	9,0	7,0	5,5	5,0
D 200	14,0	12,0	10,0	8,0	6,0	5,0
D 300	18,0	15,0	12,0	10,0	8,0	6,0
D 500	22,0	18,0	15,0	12,0	10,0	8,0

Die Faktoren Abtragsleistung, Oberflächenrauhigkeit und Standzeit hängen von der Korngröße, der Diamantart und der Bindung sowie dem Werkstoff in unmittelbarem Zusammenhang ab. Die Tabelle stellt nur einen groben Richtwert dar.

Diamantbindungssysteme

Das Diamantkorn wird mit folgenden Bindungstypen gebunden:

Sinterbindung

Mittels Druck und Temperatur wird in Graphitformen das Diamantkorn mit Metall-, Hartmetall- und Buntmetallpulvern gesintert.

Galvanikbindung

In einem galvanischen Bad wird um das Diamantkorn ein Mantel aus Nickel oder Chrom gebildet, der das Diamantkorn auf dem Träger hält. Dieses Verfahren hat den Nachteil, daß nur eine Schicht Diamanten aufgetragen werden kann.

Hochtemperaturgalvanik

Hier wird der Diamant galvanisch in Edelmetallspezialbindungen in mehreren Lagen nach einem Spezialgalvanikverfahren aufgetragen. Nachteil: etwas höherer Preis durch Edelmetall. Vorteil: es können höhere Diamantkonzentrationen eingesetzt werden und die Schneidleistung ist bei hoher Standzeit wesentlich verbessert. Gute Schneidleistung bei niederem Anpreßdruck.

Kunststoffbindung

Das Diamantkorn wird ähnlich wie bei den kunststoffgebundenen Honsteinen in Kunststoff eingebettet und durch Wärme und Druck abgebunden.

Keramische Bindung

Der Diamant wird wie bei den normalen keramischen Honsteinen gebunden und im Hochvakuum gebrannt, um eine Verbrennung des Diamantkornes zu vermeiden.

Der Porenraum und die Härte

Der Porenraum sowie die Härte der Diamanthonleisten werden durch die Sintertemperatur, die verwendeten Füllstoffe und die einzelnen Bestandteile der Bindung individuell für jedes Anwendungsproblem eingestellt.


Einleistenhonwerkzeuge

orientieren sich weitgehend am speziellen Einsatzfall.

Schneidleisten-Länge Führungsleisten-Länge Arbeitsdurchmesser Ausführung des Werkzeuganschlusses

Hierzu ist in der Regel eine Werkstückzeichnung notwendig.


Hunger-Bezeichnung EHD-M







Ab Ø 8 mm auch als Sacklochhonahle

Hunger-Bezeichnung EHD-T






5-Leisten Sacklochhonwerkzeug SLHD



A mm	B mm	C mm	Dø	Εø	Fø	zu honender Ø Fertigung	Maß vor dem Honen


5-Leisten Durchgangshonwerkzeug DHD



A mm	B mm	C mm	D Ø	FØ	zu honender Ø Fertigung	Maß vor dem Honen


Zylinderbohrungshonwerkzeuge mit Luftmeßdüse und Stützleisten für Durchgangsbohrungen


Hunger-Bezeichnung DSL HW



Zylinderbohrungshonwerkzeuge für Durchgangsbohrungen


Hunger-Bezeichnung DHW






Zylinderbohrungshonwerkzeuge mit Luftmeßdüse und Stützleisten für Sacklochbohrungen

Hunger-Bezeichnung SSLHW



Schalenhonwerkzeug mit Luftmeßdüse

Hunger-Bezeichnung SALD




Bestücken von Honwerkzeugen mit Diamanthonleisten

Um mit den Diamantwerkzeugen optimale Ergebnisse zu erzielen, müssen die DIA-Leisten nach folgendem Schema auf die Honahle aufgelötet und überarbeitet werden: Gründliches Reinigen des Honsteinträgers und der Diamantleiste. Verzinnen der beiden Flächen mit Lötzinn. Erwärmen mit nicht allzu heißer Flamme und unter Zusammendrücken löten. Beachten, daß die numerisch bezeichneten Halter wie-

der in die richtigen Nuten eingesetzt werden. Einbinden der auf den Hondurchmesser gespreizten DIA-Leisten mit Draht in den Nuten für die Rückholfeder, damit diese fest gegen den Aufweitkonus gedrückt werden. Überschleifen der DIA-Honleisten mit SCG-Scheiben. Die Honwerkzeuge sind nun einsatzbereit.

Diamantgröße		Schleifscheiben – Schleifkorngröße		
D 10 - D 60	=	Korn 280 - 400	Härte der Scheibe:	ca. Jot
D 70 - D 120	=	Korn 100 - 240	Kühlmittel:	Wasser
D 150 - D 250	=	Korn 46 – 90	Schnittgeschwindigkeit:	1-2 m/sec.



Überschleifen der Diamanthonahle



Aufrauhen der DIA-Leiste auf Träger

Schneiden die DIA- resp. CBN-Honleisten nicht mehr (stumpf), so werden sie mit nassem feinkörnigen (siehe Körnungen der Scheiben) Schleifkorn auf einer ebenen Stahlplatte aufgerauht.


So finden Sie uns:

Aus Richtung Frankfurt A3. Nürnberg A3 oder Heilbronn A81:

Ausfahrt Würzburg – Kist – Auf B 27 Richtung Würzburg – Beim Anschluß zur B 8 nach Marktheidenfeld abbiegen – Waldbüttelbrunn nach Zell am Main – Vor Zell am Main rechts über den Main – der Vorfahrtsstraße folgen.

Aus Richtung Kassel A7:

Ausfahrt Estenfeld – Richtung Würzburg – In Würzburg der Beschilderung Karlstadt B 27 folgen – Nach Würzburg Ausfahrt Zell am Main/Industriegebiet – links abbiegen – der Vorfahrtsstraße folgen.



Diamant-Honleisten

DIA- oder CBN-Honleisten haben bis heute ein sehr weites Einsatzgebiet gefunden. Mit kurzen Honleisten werden die sogenannten überquadratischen Bohrungen bearbeitet, z.B. Pleuel oder Zahnräder. Für die häufigsten Bearbeitungsfälle kömmen Normallängen in Betracht, z.B. bei Motorenzylinderbohrungen.

Nutzen Sie unsere Erfahrung im Bereich individueller Entwicklung und Fertigung.



Unsere Honleisten garantieren:

- optimale Bindungen,
- absolute Formgenauigkeit,
- beste Spanleistung,
- gezielt erreichbare Oberflächengüte
- Standzeiten mit 4.000 40.000 Bohrungen/Stück

Diamant-Werkzeug

Unser Leistungsprogramm für Werkzeuge umfaßt:

Diamanthonwerkzeuge mit und ohne Luftdüsensteuerung (Meßfallkalibersteuerung) für sym. und asym. Leistenanzahl, Ringschalenwerkzeuge, Schalenwerkzeuge, Einleistenwerkzeuge, Honschäfte, Hondorne, Stufenhondorne.



Nutzen Sie unsere Spezialisierung im Bau von Sonderwerkzeugen:

Nur durch die Gewährleistung individueller, anwendungsgerechter Beratung und dadurch möglicher optimaler Gestaltung des von Ihnen benötigten Sonderwerkzeuges haben Sie die Sicherheit gleichbleibender Qualität Ihrer Werkstücke.

Anwendungsgebiete für Honsteine in keramischer und Kunstharz-Bindung

Standardhonsteine


Universalhonsteine zum Außen- und Innenhonen (Stähle von 100 – 800 N/mm² Festigkeit)

EKW 100 F7 ke/0090 S Vorhonen: HEKW 100 G8 ke/0125 S EKW 320 D 11 ke/0096 S Fertighonen:

Universalstein auch zum Honen von hochlegierten Stählen

bis 2000 N/mm2 Festigkeit Chrom- und aust. Materialien

EKW (SP) 90 F ke/0053 S Vorhonen: EKW 320 D 11 ke/0096 S Fertighonen:



Spezialhonsteine (Werkstofforientiert): Werkstoff:

Stähle Zugfestigkeit 100 - 500 N/mm² St 10, TSt 10, WUSt 12, USt 12-14 R RSt 14... ST 34-42 geschweißt,

SMnPb 20-23 kaltzähe Stähle

Stähle Zugfestigkeit 500-700 N/mm² ST 52-70, St 54,4-55,4 gezogen, 15-21 CrMoV, C 10-035, CK 35-CK 45 x 7-13, Cr 13-17

Automatenstähle, 15-35 S 20, Nitrierstähle nicht vergütet,

Stähle Zugfestigkeit 700-1000 N/mm² 24 CrMoV 52-58, X12-40, MnCr 15-22, EC 30-80, Ct 35-CF 70, X20-X9 CrNiMo, C 45-C 70, Edelstähle

Automatenstähle 40-60S20

Stähle Zugfestigkeit 900-2000 N/mm² EC80-EX100, 15-40 CrNi, 22-39 CrMoV, 34-50 CrMo, Einsatzstähle C75-120, Edelstähle, leg.-WZ-Stähle, Siliciumstähle wie X 250 CoCrW453

Stahlguß (hohe Härten) Nichtrostender Stahlguß mit Cr, Mo, Ni..... vergütet u. geglüht, hitzebeständiger Stahlguß mit

hohem Si-Gehalt, Stahlguß m. Oberflächenhärtung Außenhonen - weicher Werkstoff -

Außenhonen – harter Werkstoff – gehärtet, bzw. nitriert, Edelstähle

Honsteinqualitäten:

EKW 100 F7 ke/0090 S EKW 320 D 11 ke/0096 S EKW 240 R HP/5000 NK 400 O HP/5020

HEKW 100 G 8 ke/0125 S EKW 100 F7 ke/0090 S EKW 320 D 11 ke/0096 S EKW 80 R HP/3000

HEKW 100 G 8 ke/0125 S

EKW 100 F7 ke/0090 S EKW 320 D 11 ke/0096 S EKW (SP) 90 F ke/0053 S EKW 240 D 10 ke/0097 S

HEKW 100 G 8 ke/0125 S

EKW (SP) 90 F ke/0053 S EKW 240 D 10 ke/0097 S EKW 320 D 11 ke/0096 S Serienfertigung: CBN

EKW (SP) F ke/0053 S EKW 100 F 7 ke/0090 S EKW 320 D 11 ke/0096 S

EKW 100 F 7 ke/0090 S EKW 320 D 11 ke/0096 S EKW 80 R HP/3000 HEKW 100 G 8 ke/0125 S

EKW 320 D 11 ke/0096 S EKW 600 D 10 ke/0099 S EKW 800 D 10 ke/0100 S

Ersatzteile



Wir fertigen Ersatzteile und Werkzeuge nach Ihren technischen Angaben und Zeichnun-

Nutzen Sie unseren Service zu Ihrem Vorteil:

- individuelle Bedarfsanalysen
- Anwendungsberatung
- Versuchsfelder auf Anfrage
- kleine Fertigungslose
- kürzeste Lieferfristen

Die HUNGER-Gruppe – Ihr Partner für komplexe Lösungen

Hydraulik

Walter Hunger KG Hydraulikzylinderwerk Rodenbacher Straße 50 D-97816 Lohr am Main Tel. (0 93 52) *5 01-0 · Tx. 689419 Telefax (0 93 52) 5 01-1 06

Maschinen

Hunger Maschinen GmbH Alfred-Nobel-Straße 26 D-97080 Würzburg Tel. (09 31) 9 00 97-0 · Tx. 68834 Telefax (0931) 90097-30

Dichtungen

Hunger DFE GmbH Dichtungs- und Führungselemente Alfred-Nobel-Straße 26 D-97080 Würzburg Tel. (0931) 90097-0 - Tx. 68834 Telefax (09 31) 9 00 97-30

Schleifmittel

Hunger Schleifmittel GmbH Alfred-Nobel-Straße 26 D-97080 Würzburg Tel. (09 31) 9 00 97-0 · Tx. 68834 Telefax (09 31) 9 00 97-30

Fahrzeugbau

Hunger GmbH & Co. Werke für Fahrzeugbau und Mobilhydraulik Chemnitzer Straße 61 a D-09669 Frankenberg Tel. (03 72 06) 33 43 · Telefax (03 72 06) 33 48

Hydraulics USA

Special Hydraulic Cylinders Corp. 63 Dixle Highway Rossford (Toledo), OH 43 460 Tel. (4 19) 666-4510 - Tx. 8104421671 Telefax (0 01) (4 19) 6 66-98 34

HUNGER

Hunger SMG GmbH Postfach 58 60 · D-97008 Würzburg Telefon (09 31) 9 00 97-0 Telex 68834 Telefax (09 31) 9 00 97-30